

Управление Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Омск  
(место составления акта)

“ 14 ” февраля 2017 г.  
(дата составления акта)  
17 часов 01 минута  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 3

По адресу: 644089, г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 11  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску от 9 января 2017 года № 4-р  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 3" города Омска (далее – БОУ ДО "ДШИ № 3" г. Омска)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” февраля 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 час.  
“ 14 ” февраля 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня/16 (шестнадцать) рабочих часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Гагаринов Б.А. 13.02.2017. 10<sup>00</sup> час.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ермачков Алексей Иванович – главный специалист отдела по делам инвалидов Управления Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Патрашов Борис Аронович – директор ДОУ ДО "ДШИ № 3" г. Омска

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На прилегающей территории по пути движения маломобильных групп населения (далее – МГН) к входу в здание отсутствует информационная поддержка, на покрытии пешеходных путей отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, указывающие начало опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. (согласно пунктам 4.1.3, 4.1.10 Свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее - СП 59.13330.2012) должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.1330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ 52875, тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.).

2. На прилегающей территории к зданию, имеются места для парковки автотранспорта. Место для парковки автотранспорта инвалидов, не выделено, отсутствуют знаки, принятые ГОСТ Р 52289 и ПДД (согласно пункту 4.2.1 СП 59.13330.2012) на участках около зданий учреждений обслуживания следует выделять 10 % мест (но менее одного места) для транспорта инвалидов. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ 12.4.026).

3. Вход в здание представляет собой входную площадку со ступенями и пандусом, высота входной площадки 0,3 м от уровня земли. Краевые ступени при входе не выделены цветом или фактурой (согласно пункту 4.1.12 СП 59.13330.2012 краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой).

3.1. Пандус, ведущий на входную площадку имеет длину марша 1,6 м, высота входной площадки 0,3 м, наклон марша составляет 1:5 (отношение высоты к длине), вдоль марша оборудованы поручни, завершающие края поручней длиннее наклонной части пандуса на 0,15 м, не предусмотрены: выделение начала и конца марша пандуса, колесоотбойники по продольным краям марша (согласно пунктам 4.1.14, 4.1.16, 5.2.13-5.2.15 СП 59.13330.2012 лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Уклон марша пандуса не круче 1:20, для приспособляемых существующих зданий уклон пандуса принимается в интервале от 1:20 до 1:12. Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с



горизонтальной поверхностью в начале и в конце пандуса. По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь нетравмирующее завершение).

4. Вход оборудован двухстворчатыми железными дверями сплошного заполнения, без смотровых панелей, высота порога 0,05 м, далее при выходе из тамбура оборудованы двухстворчатые двери с прозрачными стеклянными полотнами, яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах не предусмотрена, высота порога 0,08 м (согласно пунктам 5.1.4, 5.1.5 СП 59.13330.2012 в полотнах наружных дверей доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Высота каждого элемента порога не должны превышать 0,014 м, на прозрачные полотна дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути).

5. По путям движения МГН к функциональным зонам (залы, классы), входы в санитарно-бытовые помещения, на этажи с лестничных маршей в дверных проемах высота порогов более 0,014 м, (согласно пункту 5.2.4 СП 59.13330.2012 дверные проемы в помещениях, как правило, не должны иметь порогов. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м).

6. В здании имеются санитарно-бытовые помещения, специально оборудованные для МГН не предусмотрены (в имеющихся санитарно-бытовых помещениях узкие входы (ширина входа меньше 0,9 м), отсутствуют поручни, место для расположения кресла-коляски, крючки для одежды и других принадлежностей, кабины не имеют свободное пространство диаметром 1,4 м, унитазы не имеют опоры для спины, не оборудована система тревожной сигнализации, отсутствуют у дверей санитарно-бытовых помещений специальные знаки (в том числе рельефные), над дверью снаружи не предусмотрены комбинированные устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, у дверей при входе оборудованы выключатели света на высоте 1,7 м) согласно пунктам 5.3.1 - 5.3.3, 5.3.6, 5.4.2, 5.5.7 СП 59.13330.2012 во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места. Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина -1,65, глубина 1,8, ширина двери – 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации. Над дверью такого помещения предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. Выключатели следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола).

7. Лестницы внутри здания по пути движения на второй и последующие этажи имеют поручни, оборудованные с одной стороны, на высоте 0,96 м, по краям ступеней лестниц, не примыкающих к стене отсутствуют бортики, краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой, завершающие части поручня не длиннее марша лестницы (согласно пунктов 4.1.12, 5.2.9, 5.2.15 СП 59.13330.2012 вдоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями, на высоте 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой).

8. Функциональная зона вахты при входе расположена на высоте 1,13 м (согласно пункта 7.1.9 СП 59.13330.2012 поверхность мест обслуживания посетителей, использующих кресла-коляски должна находиться на высоте 0,85 м).

9. Доступ на второй и последующие этажи здания осуществляется с использованием лестничных маршей, пассажирские лифты или подъемные платформы для доступа инвалидов использующих для передвижения кресла-коляски не предусмотрены (согласно пункту 5.2.17 СП 59.13330.2012 здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше основного входа здание (первого этажа).

10. Двери эвакуационных выходов имеют окраску не контрастную со стеной, краевые ступени, кромки ступеней и поручни на маршах эвакуационных лестниц не окрашены в контрастный цвет, краской светящейся в темноте (согласно пунктам 5.2.4, 5.2.31 СП 59.13330.2012 двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты).


11. На путях движения МГН система средств информации для своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения не предусматривает тактильную информацию, доступные для МГН элементы здания не идентифицируются символами доступности (согласно пунктам 5.5.1-5.5.3 СП 59.13330.2012 доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности, на не доступные места предусматриваются указатели направления движения, к ближайшему доступному элементу, система средств информационной поддержки должна быть комплексной и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги, должны обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения, они должны предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.).


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия Устава БОУ ДО "ДШИ № 3" г. Омска.
2. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 55 № 003797990 от 15.01.1991;
3. Копия свидетельства о внесении записи с ЕГРЮЛ серия 55 № 003725964 от 09.04.2013.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации права Серия 55 АВ № 011798 от 21.01.2005.
5. Копия свидетельства о государственной регистрации права Серия 55АВ № 473750 от 06.06.2007.
6. Копия приказа Управления культуры Администрации города Омска от 20.05.1993 № 85 "О назначении".
7. Копия паспорта Патрашова Б.А.
8. Копия акта предварительного визуального осмотра здания БОУ ДО "ДШИ № 3" г. Омска от 25.01.2017.
9. Копия приказа БОУ ДО "ДШИ № 3" г. Омска от 08.02.2017 № 01-03/14 "О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов".
10. Копия распоряжения УМТСР по городу Омску о проведении плановой выездной проверки от 09.01.2017 № 4-р.
11. Предписание об устранении нарушений законодательства от 14.02.2017 № 3.
12. Письмо БОУ ДО "ДШИ № 3" г. Омска от 14.02.2017 № 01-11/39.
13. Копия журнала учета проведения инструктажа персонала БОУ ДО "ДШИ № 3" г. Омска.

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Артамов / Ершаков А.И./*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Патрашов Берик Фролович Директор*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 14 " 02 20 17 г.

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)