

Управление Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Омск  
(место составления акта)

“ 14 ” февраля 20 17 г.  
(дата составления акта)  
17 часов 01 минута  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 3

По адресу: 644089, г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 11  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску от 9 января 2017 года № 4-р  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 3" города Омска (далее – БОУ ДО "ДШИ № 3" г. Омска)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” февраля 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 час.

“ 14 ” февраля 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня/16 (шестнадцать) рабочих часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Жатрашов Б.А. 13.02.2017г. 10<sup>00</sup> час.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: Ермачков Алексей Иванович – главный специалист отдела по делам инвалидов Управления Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Патрашов Борис Аронович – директор ДОУ ДО "ДШИ № 3" г. Омска

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На прилегающей территории по пути движения маломобильных групп населения (далее – МГН) к входу в здание отсутствует информационная поддержка, на покрытии пешеходных путей отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, указывающие начало опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. (согласно пунктам 4.1.3, 4.1.10 Свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее - СП 59.13330.2012) должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.1330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ 52875, тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.).

2. На прилегающей территории к зданию, имеются места для парковки автотранспорта. Место для парковки автотранспорта инвалидов, не выделено, отсутствуют знаки, принятые ГОСТ Р 52289 и ПДД (согласно пункту 4.2.1 СП 59.13330.2012) на участках около зданий учреждений обслуживания следует выделять 10 % мест (но менее одного места) для транспорта инвалидов. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ 12.4.026).

3. Вход в здание представляет собой входную площадку со ступенями и пандусом, высота входной площадки 0,3 м от уровня земли. Краевые ступени при входе не выделены цветом или фактурой (согласно пункту 4.1.12 СП 59.13330.2012 краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой).

3.1. Пандус, ведущий на входную площадку имеет длину марша 1,6 м, высота входной площадки 0,3 м, наклон марша составляет 1:5 (отношение высоты к длине), вдоль марша оборудованы поручни, завершающие края поручней длиннее наклонной части пандуса на 0,15 м, не предусмотрены: выделение начала и конца марша пандуса, колесоотбойники по продольным краям марша (согласно пунктам 4.1.14, 4.1.16, 5.2.13-5.2.15 СП 59.13330.2012 лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Уклон марша пандуса не круче 1:20, для приспособляемых существующих зданий уклон пандуса принимается в интервале от 1:20 до 1:12. Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с